# 利用稳恒磁场控制结晶器钢水流动的分析



荣 毛 斌 (中国科学院力学研究所, 100080)

(中国科子阮刀子研九別,100080

**摘要** 对稳恒磁场作用下结晶器内二维钢水的流动 进行了数值模拟,结果表明,磁场的作用可以有效 地减少钢水流股速度并使流股分散,随着哈特曼数 的增大,磁场的制动效应增强.

关键词 连续铸钢,电磁制动,磁流体力学流动

#### 引 言

连续铸钢实践表明,板坯表面和内部的缺陷及 初生坯壳的腐蚀大都与结晶器内钢水流动结构密切 相关.当拉速提高时,从水口两侧孔吐出的过热钢 水流股高速冲向窄面,易使初生坯壳重熔、拉漏;高 速的流股将阻断夹杂物的上浮并且沿窄面上升的反 转流加强,使其中保护渣易被卷吸,增加了内部夹渣 .因此,为了减少板坯的缺陷和提高拉速,必须减小 结晶器内流股的速度并改变其中的流动结构,行之 有效的手段是采用电磁制动技术.

80 年代初期, 瑞典A SEA 公司和日本川崎公司 联合开发了板坯结晶器电磁制动技术 (EMBR) 并在 水岛钢厂进行了实机实验, 取得了良好冶金效果<sup>[1]</sup> .80 年代末期川崎公司等进行了电磁制动条件下结 晶器内流动和传热的理论研究<sup>[2,3]</sup>, 中国科学院力学 研究所和北京科技大学共同进行了低熔点合金的电 磁制动模拟实验<sup>[4]</sup>, 取得了减少流股速度的明显效 果.目前国际上电磁制动技术有了很大发展,已成 为控制高速板坯连铸中钢水流动的重要手段.

为了更合理更有效地设计和使用电磁制动系统,本文采用数值分析方法,研究了稳恒磁场作用下,结晶器内钢水二维定常流动,并考虑了湍流因素的影响.计算结果表明,外加稳恒磁场不仅可以有效地减少流股速度达 50% 以上,而且改变铸坯中钢水流动结构,使流股分散.随着磁场增强或哈特曼数增大,制动效果加强.

## 1 二维钢水流动的数学模型

在具有电磁制动系统的铸坯中,钢水从浸入式 水口两侧侧孔以速度 V<sub>0</sub> 吐出,形成两股射流,称为 流股.水口插入深度为 h、侧孔半径 r、倾角  $\alpha$  板 坯宽度 2a,钢水的弯月面为自由面.浇注速度  $V_{c}$ . 电磁制动器由一对  $\pi$ 形电磁铁组成,安装在结晶器 的两个宽面上,构成横穿结晶器的闭合磁路.每对 磁极产生垂直于流股速度的磁场,其磁感应强度矢 量为B. 假定流动为二维定常对称流动,自由面为 水平面,钢水不可压缩,导电率  $\sigma$ 和粘性系数  $\mu$  是常 数,小磁雷诺数和不考虑温度对流动的影响.

钢水流股流经垂直于它的磁场时、就在其中产 生感应电流、其密度为1、它与当地磁场相互作用 产生一个洛仑兹体积力作用干钢水上、因此在动量 方程中增加了一个电磁体积力J×B.重力与压力 梯度合并考虑,引入归一化压力 $P^*$ ,  $\Delta P^* = \nabla p$ - $\rho_{g}, p$ 、为流体压力和密度, g为重力加速度矢量. 钢水的雷诺数较高, 流动为湍流, 由于钢水的导电率 较高、在一般情况下、作用于钢水上的电磁力远大 于粘性力,因此,我们可以采用有效粘性系数  $\mu_{e^{\pm}}$  $\mu + \mu_t = 常数 = 100\mu^{[5]}, \mu_t$ 为湍流粘性系数,这一简 化的模型在实际应用中是可行的和方便的.在小磁 雷诺数假定下,钢水中磁场等于外加稳恒磁场B. 选取直角坐标系 {x ov}, 采用无量纲量 u, v, p, b,  $\varphi_x$ 和 y, 它们分别表示无量纲的速度 x, y 分量, 压力, 磁感应强度, 电场电位, 坐标, 相应的特征量 分别为 $V_c$ ,  $\rho_V_c^2$ ,  $B_o$ ,  $aB_oV_c$ 和 a. 其中 $B_o$ 为最大磁 感应强度.钢水和电磁场满足以下无量纲磁流体力 学方程组

$$u \frac{\partial u}{\partial x} v \frac{\partial u}{\partial y} = - \frac{\partial p}{\partial x} + \frac{1}{Re} \left[ \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right] - \frac{M^2 b}{Re} \left[ ub + \frac{\partial q}{\partial y} \right]$$
(1)  
$$u \frac{\partial v}{\partial x} + v \frac{\partial v}{\partial y} = - \frac{\partial p}{\partial y} + \frac{1}{Re} \left[ \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} \right] - \frac{M^2 b}{Re} \left[ vb - \frac{\partial q}{\partial x} \right]$$
(2)

 $\frac{\partial v}{\partial t} = 0$  (3)

力学与实践

© 1995-2004 Tsinghua Tongfang Optical Disc Co., Ltd. All rights reserved.

$$\frac{\partial \varphi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \varphi}{\partial y^2} = \frac{\partial (vb)}{\partial x} - \frac{\partial (ub)}{\partial y}$$
(4)

磁感应强度 *b* 采用实测分布 . 在有效磁场区 内:在一般情况下 *b*≤ 1,在均匀磁场情况下 *b*= 1;在 有效磁场区之外 *b*= 0. 无量纲方程组 (1) ~ (4)中 仅含两个独立的无量纲参数:哈特曼数*M* = *aB* 。  $\sqrt{\sigma/\mu_e}$ 和雷诺数 *R e*=  $\rho_{V_ca}/\mu_e$ .*M* 表示电磁力相对 粘性力的大小,无磁场时*M* = 0. 在钢水中,一般*M* ≥ 10<sup>2</sup>,电磁力远大于钢水的有效粘性力 .

流场和电位应满足的边界条件见图 1. 由于对称,我们仅考虑半坯内流动.在窄面上有无滑移条件和电绝缘条件,自由面上有自由滑移条件和电绝缘条件,在中心线上有对称条件.钢水自水口侧孔 吐出,方向与水平面成倾角 α. 流出边界上有坯中流动不受下游流动影响的条件.



图1 边界条件

#### 2 计算方法和结果

计算域为矩形 (水口除外),长宽比为 8: 1. 计 算域划分成 14×132 个均匀控制体.控制体中心点 为主网格点 (包括边界点), *P* 和 *Ф*在主网格点上求 解.同时,采用速度分量交错网格<sup>[6]</sup>. *u*、*v* 分别在相 应的网点上求解.用控制容积法将方程 (1) ~ (4) 离散,采用解压力耦合方程的半隐式方法<sup>[6]</sup>求解离 散化方程组.

钢水的物性参数是  $\rho$ = 7.1×10<sup>3</sup> kg/m<sup>3</sup>,  $\sigma$ = 7.14×10<sup>5</sup> s/m,  $\mu$ e= 0.6 Pas, 板坯宽度 2a= 1.4m. 水口侧孔倾角  $\alpha$ = - 30 和直径 2r= 0.036m. 浇注 速度  $V_{e}$ = 0.6036m/m in, 0.8048 m/m in, 1.006 m/ m in.最大磁感应强度  $B_{e}$ 为0, 0.1  $T_{\infty}$  0.15 T $_{\infty}$  0.2 T $_{\infty}$  0.3 T, 无量 纲参数 h/a = 0.24285, r/a = 0.025714, Re 为 83, 111, 139, M 为 0, 76, 114, 152, 228.磁场中心位置: (1) 在  $A_{e}$ 点, 坐标 (0.5857, 0.3529); (2) 在 *c* 点, 坐标 (0.5857, 0.2928); (3) 在*D* 点 (0.8, 0.1857).

一些典型的计算结果在图 2 (a)、2 (d) 中给出 .图 2(a) 为无磁场M = 0 和 $Re= 139(V_c= 1.006m/$ min)时,无量纲谏度矢量图,由图可见,自浸入式 水口侧孔叶出的流股以极高的速度冲向窄面。在冲 击点处流股向上和向下分岔,其上、下方各形成环流 . 流股向上部分形成反转流, 流股的向下部分以较 高的速度浸入钢水深处.当外加磁场后,钢水流动 的速度矢量图改变了,见图 2(b)和图 2(c),它们 的磁场中心位置设在A 点,图2(b)中M = 114, Re = 139、图 2 (c) 中M = 228、R e= 139、两图中、窄 面处流股的冲击点消失了, 钢水流动结构也有较大 改变,这是由于钢水流股在流经与之垂直的磁场时, 受到与其速度方向相反的电磁阻力作用。使流股减 速并分散.向下的钢水流速明显减小.同时上升到 弯月面的反转流亦减弱且环流范围缩小.当磁场增 强或哈特曼数增大时, 流股减速更快, 弯月面附近反 转流亦迅速减弱、其环流范围越趋近水口。

磁场的位置对铸坯中钢水流动亦有显著影响. 磁场中心在A点时,磁场作用区与弯月面和水口距 离较大,流股受磁场阻尼后向弯月面和水口下方分 流: 当磁场增强或哈特曼数*M*增大时,流股的分流 趋势加剧.这种分流不利于夹杂物上浮.若磁场中 心A沿着y的负方向移近弯月面到*C*点时,上升到 弯月面的分流大大减弱,见图2(d).若磁场中心向 弯月面和水口靠近,移至D点时,计算结果表明在 弯月面附近和水口下方的分流消失了,但是当磁场 太强时,流股会向下严重偏斜,使夹杂物上浮受到限 制<sup>[3]</sup>.因此要选择最佳磁场强度和磁场位置.原则 上磁场的有效作用区应靠近弯月面和水口,以避免 流股的分流.

随着浇注速度或雷诺数的提高,流股减速 变缓.但是在连铸中,钢水的浇注速度变化范围不 大,它对于流股的电磁制动效应影响亦不大.

### 3 结 论

通过对以上计算结果的分析,我们得到如下结论:

(1)稳恒磁场与钢水流股的相互作用能有效地 减少流股速度并使流股分散.流股减速率可达 50%以上.

(2) 稳恒磁场的作用使流股对窄边的冲击明显 减小.

第18卷(1996年)第5期

7



图 2 速度矢量图



(3) 稳恒磁场的作用使上升到弯月面的反转流 减弱,其范围亦缩小.

(4) 稳恒磁场的强度和位置对铸坯中钢水流动 和流股的制动均有显著影响.当磁场强度增强或哈 特曼数增高时,磁场对流股制动效应显著增强,同时 弯月面附近的反转流更迅速减弱和范围缩小.磁场 太强,则流股向下严重偏斜,使夹杂物上浮受到抑制 . 因此, 要适当选择磁场强度和位置.

#### 老 文 献 参

- 1 Nagai J, Suzuki K, Kujina S, et al. Steel flow control in a high-speed continuous slab caster using an electromagnetic brake. Iron and Steel Engineer, 1984, 61 (5): 41~ 47
- 2 Takatani K, Nakai K, Kasai N, et al. Analysis of heat transfer and fluid flow in the continuous casting mold with electromagnetic brake. IS IJ International, 1989,

29 (12): 1063~ 1068

- 3 Tozawa H, Kitaoka H, Sorin achi K, et al. Flow Control of Molten Steel in Continuous Casting Mold. In: Proceedings of the Sixth International Iron and steel congress, Nagoya, 1990, ISIJ, 1990: 438~ 445
- 4 毛斌, 邢文彬等. 结晶器电磁制动的实验研究. 见: 第 四届连铸铸钢学术会议论文选(桂林, 1990年12月22 ~ 26日).北京:中国金属学会连铸学会,1990:189~ 194
- 5 GenmaN, et al. The linear motor type in mold electromagnetic stirring technique for the slab continuous caster. IS IJ International, 1989, 29 (12): 1056~ 1062
- 6 帕坦卡 SV. 传热与流体流动的数值计算. 北京: 科学 出版社, 1984: 136~ 156

(1995年10月29日收到第1稿, 1996年4月12日收到修改稿)

16